



Date d'examen	15/08/2024	N° Dossier	24AB9593
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai SONATA	VIN	KMHL341J8MA031804
Immatriculation	60958A11	Energie	ELECTRICITE ESSENCE
Date de MEC	12/07/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	11	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	92 013 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

partie mécanique rein à signaler

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : KMHL341J8MA031804 Immatriculation : 60958A11 N° Dossier : 24AB9593A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	MICHELIN	215/55 R17,0		Standard			80%
ARG	MICHELIN	215/55 R17,0		Standard			80%
AVD	MICHELIN	215/55 R17,0		Standard			70%
ARD	MICHELIN	215/55 R17,0		Standard			80%
Secours	MICHELIN	125/80 R16,0		Standard			N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Gauche	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS












































































Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : KMHL341J8MA031804 Immatriculation : 60958A11 N° Dossier : 24AB9593A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État			
Double des clés	Non				
Clé mains-libres	Oui	Bon			
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon			
Radio à contrôle	Oui	Mauvais			
Climatisation	Oui	Bon			
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®) à contrôle	Oui	Mauvais			
GPS	Non				
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon			
Alarme	Non				
ABS-ESP	Oui	Bon			
Antibrouillards	Non				
Optiques Xénon	Non				
Feux de jour	Oui	Bon			
Jantes aluminium	Oui	Bon			
Caméras ou radars de proximité à contrôle	Oui	Bon			
Trousse de 1ers soins	Non				
Triangle	Non				
Outils de bord	Oui	Bon			
Lampes autonomes	Non				
Vitres surteintées	Non				
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon			
Barres de toit	Non				
Attelage	Oui	Bon			
	Non				

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique