

Rapport d'expertise Expertise VO





Date d'examen Exécutant Lieu d'examen

23/11/2024 Abdelhakim AFKIR N° Dossier Mandant Référence mandant 24AC7590 Global OCCAZ

Client

VIN

Boite de vitesse

Niveau de carburant

Couleur

Utilisation

Global occaz

Véhicule

Type de véhicule

VΡ Dénomination commerciale Immatriculation Date de MEC Genre Puissance (cv fiscaux)

Peugeot 3008 41110B7 22/04/2022 CONDUITE INTERIEURE

5 Autre Compteur Finition VF3MJAHXNNS055575 Energie **GAZ-OIL** Motorisation

> BVA6 MARRON 98 764 KM Un quart

Échéance contrôle Technique Commentaires de l'expert

Nombre de places assises

Type de peinture

Contrôle d'utilisation

véhicule est déjà réparé et refait en peinture appareil de diagnostic détecté des défauts pot échappement oxydé

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés : 0,00 DHS Montant HT des dommages facturables : 0,00 DHS Montant HT des dommages facturés : 0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
. otal . orian	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: VF3MJAHXNNS055575 Immatriculation: 41110B7 N° Dossier: 24AC7590A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	PIRELLI	215/65 R17,0		Standard			70%
ARG	CONTINENTAL	215/65 R17,0		Standard			80%
AVD	PIRELLI	215/65 R17,0		Standard			70%
ARD	CONTINENTAL	215/65 R17,0		Standard			80%
Secours	CONTINENTAL	135/80 R18,0		Standard			N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peintur e	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	MOULURE DE PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	MOULURE DE PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés: 0,00 DHS



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: VF3MJAHXNNS055575 Immatriculation: 41110B7 N° Dossier: 24AC7590A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État		0	•
Double des clés	Non				
Clé mains-libres	Oui	Bon	•		
Carnet d'entretien (Pochette)	Non				
Radio	Oui	Bon	•		
Climatisation	Oui	Bon	•		
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	•		
GPS	Non				
Détecteur de sous-gonflage	Non				
Alarme	Non				
ABS-ESP	Oui	Bon	•		
Antibrouillards	Non				
Optiques Xénon	Non				
Feux de jour	Oui	Bon	•		
Jantes aluminium	Oui	Bon	•		
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	•		
radars					
Trousse de 1ers soins	Non				
Triangle	Non				
Outillage de bord	Oui	Bon	•		
Lampes autonomes	Non				
Vitres surteintées	Non				
Toit ouvrant ou panoramique	Non				
Barres de toit	Oui	Bon	•		
Attelage	Oui	Bon	•		
	Non				

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique