



Date d'examen	21/02/2024	N° Dossier	24AA4282
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai Tucson	VIN	TMAJ3815GHJ318466
Immatriculation	90748H6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	02/01/2017	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	7	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	101 511 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture dans plusieurs éléments
 contrôle de soubassement impossible le pont non conforme
 partie mécanique rein a signaler
 carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : TMAJ3815GHJ318466 Immatriculation : 90748H6 N° Dossier : 24AA4282A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	Autre	225/60 R17,0		Standard			70%
ARG	Autre	225/60 R17,0		Standard			80%
AVD	Autre	225/60 R17,0		Standard			70%
ARD	Autre	225/60 R17,0		Standard			80%
Secours	HANKOOK	225/60 R17,0		Standard			90%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	BLOC FEU (DE MALLE)	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MOULURE DE CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MONOGRAMME	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	CACHE GICLEUR AVG	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	ENTRÉE DE PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Gauche	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Droit	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : TMAJ3815GHJ318466 Immatriculation : 90748H6 N° Dossier : 24AA4282A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique