



Date d'examen	16/10/2024	N° Dossier	24AC4239
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Ford KUGA	VIN	WF0AXXWPMAKK08447
Immatriculation	18608B7	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	25/04/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	118 934 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

carte grise barrée  
présence de fuite d'huile au niveau de moteur  
frappe à froid rayé  
contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont  
véhicule est sale à l'extérieur

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert



VIN : WF0AXXWPMMAK08447 Immatriculation : 18608B7 N° Dossier : 24AC4239A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	CONTINENTAL	235/50 R18,0		Standard		Usé	30%
ARG	CONTINENTAL	235/50 R18,0		Standard		Usé	20%
AVD	CONTINENTAL	235/50 R18,0		Standard		Usé	30%
ARD	CONTINENTAL	235/50 R18,0		Standard		Usé	20%
Secours	MAXXIS	235/50 R18,0		Standard		Non conforme	70%

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MOTEUR	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AMORTISSEUR	Malfaçon	Échanger		2					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	JOINT DU HAYON AR	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	GUIDE D AIRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : WF0AXXWPMMAK08447 Immatriculation : 18608B7 N° Dossier : 24AC4239A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>
Double des clés	Non		<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Clé mains-libres	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Radio	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Climatisation	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
GPS	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Alarme	Non		<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
ABS-ESP	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Antibrouillards	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Optiques Xénon	Non		<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Feux de jour	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Jantes aluminium	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Trousse de 1ers soins	Non		<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Triangle	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Outillage de bord	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Lampes autonomes	Non		<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Vitres surteintées	Non		<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Toit ouvrant ou panoramique	Non		<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Barres de toit	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
Attelage	Oui	Bon	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>
	Non		<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique