



Date d'examen	18/10/2024	N° Dossier	24AC4476
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Renault clio	VIN	VF1RJA00168295709
Immatriculation	37553B7	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	16/11/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	104 171 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture  
 appareil de diagnostic détecté des défauts  
 contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert



VIN : VF1RJA00168295709 Immatriculation : 37553B7 N° Dossier : 24AC4476A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	HANKOOK	185/65 R15,0		Standard			60%
ARG	PETLAS	185/65 R15,0		Standard		Crevé	70%
AVD	HANKOOK	185/65 R15,0		Standard			70%
ARD	PETLAS	185/65 R15,0		Standard		Usé	60%
Secours	Autre	185/65 R15,0		Standard		Usé	40%

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PNEU 15'	Crevé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : VF1RJA00168295709 Immatriculation : 37553B7 N° Dossier : 24AC4476A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique