

## Rapport d'expertise Expertise VO





Date d'examen Exécutant Lieu d'examen

19/10/2024 Abdelhakim AFKIR

VΡ

5

Compteur

N° Dossier Mandant Référence mandant 24AC4516 Global OCCAZ

Client

Global Global occaz

#### Véhicule

Type de véhicule

Dénomination commerciale Immatriculation Date de MEC

Genre Puissance (cv fiscaux) Nombre de places assises Type de peinture Contrôle d'utilisation

Échéance contrôle Technique

Renault CAPTUR Finition 94180E6 VIN

04/03/2021 Energie CONDUITE INTERIEURE Motorisation Boite de vitesse Couleur Autre Utilisation

Niveau de carburant

VF1RJB00066841384

**GAZ-OIL** 

BVM6 **BLANC** 125 197 KM Un quart

### Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont appareil de diagnostic détecté des défauts

#### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés : 0,00 DHS Montant HT des dommages facturables : 0,00 DHS Montant HT des dommages facturés : 0,00 DHS

Total T.T.C.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total M.O.	0,00 DHS

L'expert



## Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: VF1RJB00066841384 Immatriculation: 94180E6 N° Dossier: 24AC4516A0

## Examen

### **Pneumatiques**

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Dommage	Usure
AVG	HANKOOK	215/60 R17,0		Standard	Usé	20%
ARG	HANKOOK	215/60 R17,0		Standard		70%
AVD	HANKOOK	215/60 R17,0		Standard	Usé	20%
ARD	HANKOOK	215/60 R17,0		Standard		70%
Secours	HANKOOK	145/90 R16,0		Standard		70%

**Dommages Facturables** 

Dominages								
Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peintur e	Total HT
Avant Gauche	TAPIS	Déchiré	Échanger	1				0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer					0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Échanger	1				0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 17'	Usé	Échanger	1				0,00 DHS
Avant	BAS DE PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer					0,00 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger	1				0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger	1				0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger	1				0,00 DHS
Avant Droit	MOULURE D'AILE	Malfaçon	Réparer					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Malfaçon	Réparer					0,00 DHS
Arrière Gauche	CATADIOPTRE	Cassé	Échanger	1				0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer					0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger	1				0,00 DHS
Tableau de bord	ALLUME CIGARE	Manquant	Échanger	1				0,00 DHS

Total Facturés: 0,00 DHS



## Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: VF1RJB00066841384 Immatriculation: 94180E6 N° Dossier: 24AC4516A0

# Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État		
Double des clés	Non			
Clé mains-libres	Non			
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon		
Radio	Oui	Bon	•	
Climatisation	Oui	Bon	•	
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	•	
GPS	Non			
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	•	
Alarme	Non			
ABS-ESP	Oui	Bon	•	
Antibrouillards	Non			
Optiques Xénon	Non			
Feux de jour	Oui	Bon	•	
Jantes aluminium	Non			
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	•	
radars				
Trousse de 1ers soins	Non			
Triangle	Non			
Outillage de bord	Oui	Bon	•	
Lampes autonomes	Non			
Vitres surteintées	Non			
Toit ouvrant ou panoramique	Non			
Barres de toit	Non			
Attelage	Oui	Bon	•	
	Non			

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique