



Date d'examen	12/01/2024	N° Dossier	24AA0907
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP		
Dénomination commerciale	Renault clio	Finition	_____
Immatriculation	63798A11	VIN	VF1RJA00X69851705
Date de MEC	03/01/2023	Energie	GAZ-OIL
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Motorisation	_____
Puissance (cv fiscaux)	6	Boite de vitesse	BVM6
Nombre de places assises	5	Couleur	GRIS
Type de peinture	Autre	Utilisation	25 107 KM
Contrôle d'utilisation	Compteur	Niveau de carburant	Un quart
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

Véhicule est sebi un choc côté AV
véhicule est déjà réparé et refait en peinture
témoin détecteur de sous gonflage resté allumé
contrôle de soubassement impossible le pont non conforme
Appareil de diagnostic détecté un défaut

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : VF1RJA00X69851705 Immatriculation : 63798A11 N° Dossier : 24AA0907A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	CONTINENTAL	185/65 R15,0		Standard			70%
ARG	CONTINENTAL	185/65 R15,0		Standard			80%
AVD	CONTINENTAL	185/65 R15,0		Standard			70%
ARD	CONTINENTAL	185/65 R15,0		Standard			80%
Secours	CONTINENTAL	185/65 R15,0		Standard			N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	PHARE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CAPOT	Déformé	Échanger		1					0,00 DHS
Soubassement	CARÉNAGE SOUS CAISSE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MONOGRAMME	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VF1RJA00X69851705 Immatriculation : 63798A11 N° Dossier : 24AA0907A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique