

Rapport d'expertise Expertise VO





Date d'examen Exécutant Lieu d'examen 15/11/2024 Abdelhakim AFKIR N° Dossier Mandant

Référence mandant

24AC7068 Global OCCAZ

Client

Global occaz

Véhicule

Type de véhicule

Contrôle d'utilisation

Dénomination commerciale
Immatriculation
Date de MEC
Genre
Puissance (cv fiscaux)
Nombre de places assises
Type de peinture

VP Peugeot 3008 8274T6

18/10/2021 CONDUITE INTERIEURE

5 Autre Compteur Finition VIN Energie

Motorisation
Boite de vitesse
Couleur
Utilisation

Niveau de carburant

VF3MJAHXNMS200307

GAZ-OIL

BVA6 GRIS 47 285 KM Un quart

Échéance contrôle Technique Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture appareil de diagnostic détecté des défauts carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés : 0,00 DHS

Montant HT des dommages facturables : 0,00 DHS

Montant HT des dommages facturés : 0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
. otal . orian	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: VF3MJAHXNMS200307 Immatriculation: 8274T6 N° Dossier: 24AC7068A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	MICHELIN	225/55 R18,0		Standard		Déchiré	50%
ARG	MICHELIN	225/55 R18,0		Standard			60%
AVD	MICHELIN	225/55 R18,0		Standard		Usé	50%
ARD	MICHELIN	225/55 R18,0		Standard		Usé	40%
Secours	MICHELIN	135/80 R18,0		Standard			N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peintur e	Total HT
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer					0,00 DHS
Avant Gauche	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger	1				0,00 DHS
Avant Gauche	JANTE ALLIAGE 18'	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 18'	Déchiré	Échanger	1				0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Avant Droit	MOULURE D'AILE	Malfaçon	Régler					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger	1				0,00 DHS
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 18'	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger	2				0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer					0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer					0,00 DHS
Arrière	ATTELAGE	Manquant	Échanger	1				0,00 DHS

Total Facturés: 0,00 DHS



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: VF3MJAHXNMS200307 Immatriculation: 8274T6 N° Dossier: 24AC7068A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	•	0	•
Double des clés	Non				
Clé mains-libres	Oui	Bon	•		
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	•		
Radio	Oui	Bon	•		
Climatisation	Oui	Bon	•		
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon			
GPS	Non				
Détecteur de sous-gonflage	Non				
Alarme	Non				
ABS-ESP	Oui	Bon	•		
Antibrouillards	Non				
Optiques Xénon	Non				
Feux de jour	Oui	Bon	•		
Jantes aluminium	Oui	Bon	•		
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	•		
Trousse de 1ers soins	Non				
Triangle	Non				
Outillage de bord	Oui	Bon	•		
Lampes autonomes	Non				
Vitres surteintées	Non				
Toit ouvrant ou panoramique	Non				
Barres de toit	Oui	Bon	•		
Attelage	Non				
	Non				

Réaliser l'examen dynamique Réaliser l'examen statique