

Rapport d'expertise Expertise VO





Date d'examen Exécutant Lieu d'examen 25/09/2024 Abdelhakim AFKIR

Renault Megane

N° Dossier

Mandant

Référence mandant

24AC2410 Global OCCAZ

Client

Global occaz

Véhicule

Type de véhicule

Dénomination commerciale
Immatriculation
Date de MEC
Genre
Puissance (cv fiscaux)
Nombre de places assises

20/09/2019
CONDUITE INTERIEURE
6
5
Autre
Compteur

64341E6

VΡ

Finition
VIN
Energie
Motorisation
Boite de vitesse
Couleur
Utilisation

Niveau de carburant

VF1RFB00463657357

GAZ-OIL

BVA6 NOIR 166 039 KM Un quart

Échéance contrôle Technique Commentaires de l'expert

Type de peinture

Contrôle d'utilisation

véhicule est déjà réparé et refait en peinture présence de sintofer au niveau de l'Aile ARG fuite d'huile au niveau de turbo contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés : 0,00 DHS

Montant HT des dommages facturables : 0,00 DHS

Montant HT des dommages facturés : 0,00 DHS

| Total T.T.C. | 0,00 DHS |
|------------------------|----------|
| Montant TVA | 0,00 DHS |
| Total H.T. | 0,00 DHS |
| Total Peinture (TP) | 0,00 DHS |
| Total Forfait | 0,00 DHS |
| Total Pièce(s) | 0,00 DHS |
| Total M.O. | 0,00 DHS |

L'expert



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: VF1RFB00463657357 Immatriculation: 64341E6 N° Dossier: 24AC2410A0

Examen

Pneumatiques

| Position | Marque | Dimensions | Fonction | Structure | Traitement | Dommage | Usure |
|----------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|---------|-------|
| AVG | BRIDGESTONE | 205/50 R17,0 | | Standard | | | |
| ARG | BRIDGESTONE | 205/50 R17,0 | | Standard | | | 60% |
| AVD | HANKOOK | 205/50 R17,0 | | Standard | | | |
| ARD | BRIDGESTONE | 205/50 R17,0 | | Standard | | | 80% |
| Secours | BRIDGESTONE | 205/50 R17,0 | | Standard | | | 80% |

Dommages Facturables

| Localisation | Designation | Dommage | Opé. | Qté | P.U. HT | Temps | MO Peintur e | Total HT |
|-------------------|-----------------|----------|----------|-----|---------|-------|--------------------|----------|
| Arrière Gauche | AILE | Malfaçon | Réparer | | | | | 0,00 DHS |
| Avant Gauche | JOINT DE PORTE | Déchiré | Échanger | 1 | | | | 0,00 DHS |
| Avant Gauche | PORTE | Enfoncé | Réparer | | | | | 0,00 DHS |
| Avant | PARE-CHOCS | Malfaçon | Réparer | | | | | 0,00 DHS |
| Droit | BAS DE CAISSE | Enfoncé | Réparer | | | | | 0,00 DHS |
| Droit | RÉTROVISEUR | Rayé | Réparer | | | | | 0,00 DHS |
| Arrière Droit | AILE | Impact | Réparer | | | | | 0,00 DHS |
| Avant | MOTEUR | Malfaçon | Réparer | | | | | 0,00 DHS |
| Habitacle | CLÉ DE ROUE | Déformé | Échanger | 1 | | | | 0,00 DHS |
| Arrière | TAPIS DE COFFRE | Cassé | Échanger | 1 | | | | 0,00 DHS |

Total Facturés: 0,00 DHS



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: VF1RFB00463657357 Immatriculation: 64341E6 N° Dossier: 24AC2410A0

Mécanique & essai

Équipements

| Libellé | Équipé? | État | | 0 | |
|--|---------|------|---|---|--|
| Double des clés | Non | | | | |
| Clé mains-libres | Oui | Bon | • | | |
| Carnet d'entretien (Pochette) | Oui | Bon | • | | |
| Radio | Oui | Bon | • | | |
| Climatisation | Oui | Bon | • | | |
| Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®) | Oui | Bon | • | | |
| GPS | Oui | Bon | • | | |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui | Bon | • | | |
| Alarme | Non | | | | |
| ABS-ESP | Oui | Bon | • | | |
| Antibrouillards | Oui | Bon | • | | |
| Optiques Xénon | Non | | | | |
| Feux de jour | Oui | Bon | • | | |
| Jantes aluminium | Oui | Bon | • | | |
| Caméras ou radars de proximité | Oui | Bon | • | | |
| radars | | | | | |
| Trousse de 1ers soins | Non | | | | |
| Triangle | Non | | | | |
| Outillage de bord | Oui | Bon | • | | |
| Lampes autonomes | Non | | | | |
| Vitres surteintées | Non | | | | |
| Toit ouvrant ou panoramique | Non | | | | |
| Barres de toit | Non | | | | |
| Attelage | Non | | | | |
| | Non | | | | |

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique