



Date d'examen	04/12/2024	N° Dossier	24AC8456
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai SANTA FE	VIN	KMHS381CBKU085505
Immatriculation	20744B72	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	14/01/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	9	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	7	Utilisation	158 656 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà refait en peinture
carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : KMHS381CBKU085505 Immatriculation : 20744B72 N° Dossier : 24AC8456A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	235/60 R18,0		Standard			80%
ARG	BF GOODRICH	235/60 R18,0		Standard			90%
AVD	BRIDGESTONE	235/60 R18,0		Standard			80%
ARD	BRIDGESTONE	235/60 R18,0		Standard			80%
Secours	MICHELIN	235/60 R18,0		Standard			90%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	MOTEUR	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	MOULURE DE PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	JANTE ALLIAGE 18'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	MOULURE DE PORTE	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Accessoires	PLAQUE D'IDENTIFICATION (VIN)	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	MONOGRAMME	Manquant	Échanger		3					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	BAS DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	ENTRÉE DE PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	JOINT DE PORTE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : KMHS381CBKU085505 Immatriculation : 20744B72 N° Dossier : 24AC8456A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique