



Date d'examen	29/10/2024	N° Dossier	24AC5286
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai Tucson	VIN	TMAJ3817GKJ866053
Immatriculation	28898D8	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	03/05/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	178 304 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

présence de fuite d'huile au niveau du la boîte a vitesse
véhicule est déjà refait en peinture
appareil de diagnostic détecté des défauts

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : TMAJ3817GKJ866053 Immatriculation : 28898D8 N° Dossier : 24AC5286A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	225/60 R17,0		Standard		Usé	20%
ARG	BRIDGESTONE	225/60 R17,0		Standard			70%
AVD	BRIDGESTONE	225/60 R17,0		Standard		Usé	20%
ARD	BRIDGESTONE	225/60 R17,0		Standard		Usé	50%
Secours	HANKOOK	225/60 R17,0		Standard			80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	JOINT DE PORTE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	BOITE DE VITESSES	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : TMAJ3817GKJ866053 Immatriculation : 28898D8 N° Dossier : 24AC5286A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique