



Date d'examen	19/10/2024	N° Dossier	24AC4526
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai CRETA	VIN	MALPB813BNM271581
Immatriculation	16757T6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	11/03/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BORDEAUX
Nombre de places assises	5	Utilisation	22 046 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule a déjà subi un choc AR et AV
véhicule est déjà réparé et refait en peinture

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : MALPB813BNM271581 Immatriculation : 16757T6 N° Dossier : 24AC4526A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	NEXEN	215/60 R17,0		Standard			80%
ARG	NEXEN	215/60 R17,0		Standard			90%
AVD	NEXEN	215/60 R17,0		Standard			80%
ARD	NEXEN	215/60 R17,0		Standard			90%
Secours	NEXEN	215/60 R17,0		Standard			N

Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	ANTIBROUILLARD G	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	BLOC FEU (D'AILE)	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	JUPE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	CACHE BAGAGES	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : MALPB813BNM271581 Immatriculation : 16757T6 N° Dossier : 24AC4526A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique