



Date d'examen	04/10/2024	N° Dossier	24AC3250
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Dacia DUSTER	VIN	UU1HSDVH664390891
Immatriculation	18539A81	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	11/02/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	125 043 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

appareil de diagnostic détecté des défauts  
véhicule est déjà réparé et refait en peinture  
présence de sinfofer au niveau d'AILE ARG  
contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont  
présence de bruit au niveau de démarrage moteur (support de moteur Av non conforme)

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert



VIN : UU1HSDVH664390891 Immatriculation : 18539A81 N° Dossier : 24AC3250A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard		Usé	10%
ARG	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard		Usé	10%
AVD	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard		Usé	10%
ARD	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard		Usé	
Secours	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard			70%

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Accessoires	PLAQUE D'IDENTIFICATION (VIN)	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Tableau de bord	ALLUME CIGARE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PLANCHER AR	Impact	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : UU1HSDVH664390891 Immatriculation : 18539A81 N° Dossier : 24AC3250A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique