

Rapport d'expertise Expertise VO





Date d'examen Exécutant Lieu d'examen 19/12/2024 Abdelhakim AFKIR N° Dossier

Mandant

Référence mandant

24AD0149 Global OCCAZ

Client

Finition

Energie

Couleur

Utilisation

Motorisation

Boite de vitesse

Niveau de carburant

VIN

Global occaz

Véhicule

Type de véhicule Dénomination commerciale

Immatriculation
Date de MEC

Genre Puissance (cv fiscaux)

Nombre de places assises Type de peinture Contrôle d'utilisation

Échéance contrôle Technique

VP

Opel Opel Adam 96671E6 14/04/2021 CONDUITE INTERIEURE

4 Autre Compteur W0V0MAP08J6073090

ESSENCE

BVM5 JAUNE 52 002 KM Un quart

Commentaires de l'expert

carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés : 0,00 DHS

Montant HT des dommages facturables : 0,00 DHS

Montant HT des dommages facturés : 0,00 DHS

| Total M.O. | 0,00 DHS |
|------------------------|----------|
| Total Pièce(s) | 0,00 DHS |
| Total Forfait | 0,00 DHS |
| Total Peinture (TP) | 0,00 DHS |
| Total H.T. | 0,00 DHS |
| Montant TVA | 0,00 DHS |
| Total T.T.C. | 0,00 DHS |

L'expert



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: W0V0MAP08J6073090 Immatriculation: 96671E6 N° Dossier: 24AD0149A0

Examen

Pneumatiques

| Position | Marque | Dimensions | Fonction | Structure | Traitement | Dommage | Usure |
|----------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|---------|-------|
| AVG | CONTINENTAL | 215/45 R17,0 | | Standard | | | 70% |
| ARG | CONTINENTAL | 215/45 R17,0 | | Standard | | | 80% |
| AVD | CONTINENTAL | 215/45 R17,0 | | Standard | | | 70% |
| ARD | CONTINENTAL | 215/45 R17,0 | | Standard | | | 80% |
| Secours | Non Equipée | | | | | | |

Dommages Facturables

| Localisation | Designation | Dommage | Opé. | Vêt | Qté | P.U. HT | Temps | MO Peintur e | Forfait | Total HT |
|-------------------|---------------------|---------|----------|-----|-----|---------|-------|--------------------|---------|----------|
| Arrière Gauche | AILE | Rayé | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Avant Gauche | PORTE | Rayé | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Avant Gauche | PLAQUETTES DE FREIN | Usé | Échanger | | 2 | | | | | 0,00 DHS |
| Avant Droit | MOULURE D'AILE | Rayé | Lustrer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Avant | PARE-CHOCS | Rayé | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Droit | RÉTROVISEUR | Rayé | Lustrer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Avant | PARE-BRISE | Impact | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |

Total Facturés: 0,00 DHS



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: W0V0MAP08J6073090 Immatriculation: 96671E6 N° Dossier: 24AD0149A0

Mécanique & essai

Équipements

| Libellé | Équipé? | | | • |
|--|---------|-----|---|---|
| Double des clés | Non | | | |
| Clé mains-libres | Non | | | |
| Carnet d'entretien (Pochette) | Non | | | |
| Radio | Oui | Bon | • | |
| Climatisation | Oui | Bon | • | |
| Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®) | Oui | Bon | • | |
| GPS | Non | | | |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui | Bon | • | |
| Alarme | Non | | | |
| ABS-ESP | Non | | | |
| Antibrouillards | Oui | Bon | • | |
| Optiques Xénon | Non | | | |
| Feux de jour | Oui | Bon | • | |
| Jantes aluminium | Oui | Bon | • | |
| Caméras ou radars de proximité | Oui | Bon | • | |
| radars | | | | |
| Trousse de 1ers soins | Non | | | |
| Triangle | Non | | | |
| Outillage de bord | Non | | | |
| Lampes autonomes | Non | | | |
| Vitres surteintées | Non | | | |
| Toit ouvrant ou panoramique | Oui | Bon | • | |
| Barres de toit | Non | | | |
| Attelage | Oui | Bon | • | |
| | Non | | | • |

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique