

Rapport d'expertise Expertise VO





Date d'examen Exécutant Lieu d'examen

02/12/2024 Abdelhakim AFKIR N° Dossier Mandant Référence mandant 24AC8263 Global OCCAZ

Client

VIN

Energie

Global occaz

GAZ-OIL

Véhicule

Type de véhicule Dénomination commerciale Immatriculation

Date de MEC Genre

Puissance (cv fiscaux) Nombre de places assises Type de peinture Contrôle d'utilisation Échéance contrôle Technique VΡ

Audi Q5 68378A13 05/11/2020 CONDUITE INTERIEURE

5 Autre Compteur Finition WAUZZZ8R9HA095505

Motorisation Boite de vitesse BVA7 **BLANC** Couleur Utilisation 81 040 KM Niveau de carburant Un quart

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture véhicule a déjà subi un choc sur le côté ARD

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés : 0,00 DHS Montant HT des dommages facturables : 0,00 DHS Montant HT des dommages facturés : 0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: WAUZZZ8R9HA095505 Immatriculation: 68378A13 N° Dossier: 24AC8263A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	255/45 R20,0		Standard			80%
ARG	BRIDGESTONE	255/45 R20,0		Standard			90%
AVD	BRIDGESTONE	255/45 R20,0		Standard		Déchiré	80%
ARD	BRIDGESTONE	255/45 R20,0		Standard			90%
Secours	BRIDGESTONE	255/45 R20,0		Standard		Non conforme	N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peintur e	Total HT
Avant Droit	PNEU 20'	Déchiré	Échanger	1				0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer					0,00 DHS
Avant Droit	MOULURE DE PORTE	Rayé	Échanger	1				0,00 DHS
Arrière Droit	MOULURE DE PORTE	Rayé	Échanger	1				0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Accessoires	CLÉ ANTI-VOL	Manquant	Échanger	1				0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer					0,00 DHS
Accessoires	TABLETTE TACTILE	Manquant	Échanger	2				0,00 DHS
Avant	MOULURE DE CALANDRE	Cassé	Échanger	1				0,00 DHS

Total Facturés: 0,00 DHS



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: WAUZZZ8R9HA095505 Immatriculation: 68378A13 N° Dossier: 24AC8263A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État		
Double des clés	Non			
Clé mains-libres	Oui	Bon	•	
Carnet d'entretien (Pochette)	Non			
Radio	Oui	Bon	•	
Climatisation	Oui	Bon	•	
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	•	
GPS	Oui	Bon	•	
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	•	
Alarme	Non			
ABS-ESP	Oui	Bon	•	
Antibrouillards	Oui	Bon	•	
Optiques Xénon	Non			
Feux de jour	Oui	Bon	•	
Jantes aluminium	Oui	Bon	•	
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	•	
Trousse de 1ers soins	Non			
Triangle	Non			
Outillage de bord	Oui	Bon	•	
Lampes autonomes	Non			
Vitres surteintées	Non			
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	•	
Barres de toit	Oui	Bon	•	
Attelage	Oui	Bon	•	
	Non			

Réaliser l'examen dynamique Réaliser l'examen statique