



| | | | |
|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| Date d'examen | 29/10/2024 | N° Dossier | 24AC5303 |
| Exécutant | Abdelhakim AFKIR | Mandant | Global OCCAZ |
| Lieu d'examen | _____ | Référence mandant | _____ |
| | | Client | Global occaz |

Véhicule

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Type de véhicule | VP | Finition | _____ |
| Dénomination commerciale | Mercedes-Benz A200D | VIN | WDD1770121J129008 |
| Immatriculation | 62969E6 | Energie | GAZ-OIL |
| Date de MEC | _____ | Motorisation | _____ |
| Genre | CONDUITE INTERIEURE | Boite de vitesse | BVA6 |
| Puissance (cv fiscaux) | _____ | Couleur | NOIR |
| Nombre de places assises | 5 | Utilisation | 173 059 KM |
| Type de peinture | Autre | Niveau de carburant | Un quart |
| Contrôle d'utilisation | Compteur | | |
| Échéance contrôle Technique | _____ | | |

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé est refait en peinture plusieurs éléments
présence du sinterfir au niveau de la structure de carrosserie
appareil de diagnostic détecté des défauts
présence fuite d'huile au niveau du moteur
présence bruit et vibration au niveau du moteur

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Montant HT des dommages relevés : | 0,00 DHS |
| Montant HT des dommages facturables : | 0,00 DHS |
| Montant HT des dommages facturés : | 0,00 DHS |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Total M.O. | 0,00 DHS |
| Total Pièce(s) | 0,00 DHS |
| Total Forfait | 0,00 DHS |
| Total Peinture (TP) | 0,00 DHS |
| Total H.T. | 0,00 DHS |
| Montant TVA | 0,00 DHS |
| Total T.T.C. | 0,00 DHS |

L'expert



VIN : WDD1770121J129008 Immatriculation : 62969E6 N° Dossier : 24AC5303A0

Examen

Pneumatiques

| Position | Marque | Dimensions | Fonction | Structure | Traitement | Domage | Usure |
|----------|--------------------|--------------|----------|-----------|------------|--------|-------|
| AVG | BRIDGESTONE | 205/55 R16,0 | | Standard | | | 60% |
| ARG | BRIDGESTONE | 205/55 R16,0 | | Standard | | | 80% |
| AVD | BRIDGESTONE | 205/55 R16,0 | | Standard | | | 60% |
| ARD | BRIDGESTONE | 205/55 R16,0 | | Standard | | | 80% |
| Secours | <i>Non Equipée</i> | | | | | | |

Dommmages Facturables

| Localisation | Designation | Dommmage | Opé. | Vêt | Qté | P.U. HT | Temps | MO Peinture | Forfait | Total HT |
|----------------|---------------------------------|----------|----------|-----|-----|---------|-------|-------------|---------|----------|
| Avant | MOTEUR | Malfaçon | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Arrière Gauche | PORTE | Enfoncé | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Avant Gauche | PORTE | Rayé | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Avant Gauche | DISQUE DE FREIN | Usé | Échanger | | 2 | | | | | 0,00 DHS |
| Avant | PARE-CHOCS | Malfaçon | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Avant | CALANDRE | Cassé | Échanger | | 1 | | | | | 0,00 DHS |
| Avant Droit | PHARE | Cassé | Échanger | | 1 | | | | | 0,00 DHS |
| Arrière Droit | AILE | Malfaçon | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Droit | MOULURE INF. DE BAS DE CAISSE | Rayé | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Arrière | PARE-CHOCS | Malfaçon | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Arrière | CACHE BRAS D'ESSUIE GLACE | Manquant | Échanger | | 1 | | | | | 0,00 DHS |
| Arrière Gauche | DISQUE DE FREIN | Oxydé | Échanger | | 2 | | | | | 0,00 DHS |
| Avant Gauche | JOINT DE PORTE | Déchiré | Échanger | | 1 | | | | | 0,00 DHS |
| Habitacle | CENDRIER | Manquant | Échanger | | 1 | | | | | 0,00 DHS |
| Avant | MONOGRAMME | Cassé | Échanger | | 1 | | | | | 0,00 DHS |
| Avant | PARE-BRISE | Impact | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Avant | BOUCHON DE RÉSERVOIR LAVE-GLACE | Manquant | Échanger | | 1 | | | | | 0,00 DHS |
| Avant | GRILLE DE PARE-CHOCS | Cassé | Échanger | | 1 | | | | | 0,00 DHS |
| Avant Gauche | SIÈGE | Malfaçon | Réparer | | | | | | | 0,00 DHS |
| Arrière | ATTELAGE | Manquant | Échanger | | 1 | | | | | 0,00 DHS |

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WDD1770121J129008 Immatriculation : 62969E6 N° Dossier : 24AC5303A0

Mécanique & essai

Équipements

| Libellé | Équipé? | État | ● | ● | ● |
|--|---------|---------|---|---|---|
| Double des clés | Non | | ● | ● | ● |
| Clé mains-libres | Oui | Bon | ● | ● | ● |
| Carnet d'entretien (Pochette) | Non | | ● | ● | ● |
| Radio | Oui | Bon | ● | ● | ● |
| Climatisation | Oui | Bon | ● | ● | ● |
| Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®) | Oui | Bon | ● | ● | ● |
| GPS | Non | | ● | ● | ● |
| Détecteur de sous-gonflage | Oui | Bon | ● | ● | ● |
| Alarme | Non | | ● | ● | ● |
| ABS-ESP | Oui | Bon | ● | ● | ● |
| Antibrouillards | Non | | ● | ● | ● |
| Optiques Xénon | Non | | ● | ● | ● |
| Feux de jour | Non | | ● | ● | ● |
| Jantes aluminium | Oui | Bon | ● | ● | ● |
| Caméras ou radars de proximité | Oui | Bon | ● | ● | ● |
| Trousse de 1ers soins | Non | | ● | ● | ● |
| Triangle | Non | | ● | ● | ● |
| Outillage de bord | Non | | ● | ● | ● |
| Lampes autonomes | Non | | ● | ● | ● |
| Vitres surteintées | Non | | ● | ● | ● |
| Toit ouvrant ou panoramique | Non | | ● | ● | ● |
| Barres de toit | Non | | ● | ● | ● |
| Attelage | Oui | Mauvais | ● | ● | ● |
| | Non | | ● | ● | ● |

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique