

Rapport d'expertise Expertise VO





Date d'examen Exécutant Lieu d'examen 23/05/2024 Abdelhakim AFKIR N° Dossier Mandant

Référence mandant

24AB1749 Global OCCAZ

Client

Finition

Global occaz

Véhicule

Type de véhicule VP

Dénomination commerciale

Immatriculation

317A88

Date de MEC

Genre

CONDUITE INTERIEURE

Puissance (cv fiscaux)

Nombre de places assises

Hyundai Tucson

317A88

CONDUITE INTERIEURE

6

Nombre de places assises

5

Autre

Compteur

VIN
Energie
Motorisation
Boite de vitesse
Couleur

Utilisation

Niveau de carburant

TMAJB81AGNJ140392

GAZ-OIL

BVA6 MARRON 48 664 KM Un quart

Échéance contrôle Technique Commentaires de l'expert

Type de peinture

Contrôle d'utilisation

présence des traces d'huile au niveau du moteur batterie a plat contrôle de soubassement impossible, le pont non CONFORME carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés : 0,00 DHS

Montant HT des dommages facturables : 0,00 DHS

Montant HT des dommages facturés : 0,00 DHS

Total T.T.C.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total M.O.	0,00 DHS

L'expert





Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: TMAJB81AGNJ140392 Immatriculation: 317A88 N° Dossier: 24AB1749A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	NEXEN	235/55 R18,0		Standard		Usé	10%
ARG	NEXEN	235/55 R18,0		Standard			60%
AVD	NEXEN	235/55 R18,0		Standard		Usé	10%
ARD	NEXEN	235/55 R18,0		Standard			60%
Secours	NEXEN	235/55 R18,0		Standard			N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peintur e	Total HT
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Avant	BATTERIE	Non conforme	Échanger	1				0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger	1				0,00 DHS
Avant	MOTEUR	Malfaçon	Réparer					0,00 DHS
Avant	CALANDRE	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Avant	BAS DE PARE-CHOCS	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Lustrer					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger	1				0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer					0,00 DHS
Accessoires	PLAQUE D'IDENTIFICATION (VIN)	Déchiré	Échanger	1				0,00 DHS
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Manquant	Échanger	1				0,00 DHS

Total Facturés: 0,00 DHS



Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: TMAJB81AGNJ140392 Immatriculation: 317A88 N° Dossier: 24AB1749A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	•	0	•
Double des clés	Non				0
Clé mains-libres	Oui	Bon	•		
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	•		
Radio	Oui	Bon	•		
Climatisation	Oui	Bon	•		
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	•		
GPS	Non				
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	•		
Alarme	Non				
ABS-ESP	Oui	Bon	•		
Antibrouillards	Oui	Bon	•		
Optiques Xénon	Non				
Feux de jour	Oui	Bon	•		
Jantes aluminium	Oui	Bon	•		
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	•		
Trousse de 1ers soins	Non				
Triangle	Non				
Outillage de bord	Oui	Bon	•		
Lampes autonomes	Non				
Vitres surteintées	Non				
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	•		
Barres de toit	Oui	Bon	•		
Attelage	Oui	Bon	•		
	Non				

Réaliser l'examen dynamique Réaliser l'examen statique