



Date d'examen	05/08/2024	N° Dossier	24AB8588
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP		
Dénomination commerciale	Hyundai I40	Finition	_____
Immatriculation	23398E6	VIN	KMHLC41UGHU094037
Date de MEC	15/03/2018	Energie	GAZ-OIL
Genre	FOURGON AVEC PAROIS ET TOIT RIGIDES	Motorisation	_____
Puissance (cv fiscaux)	7	Boite de vitesse	BVA6
Nombre de places assises	5	Couleur	BLANC
Type de peinture	Autre	Utilisation	130 701 KM
Contrôle d'utilisation	Compteur	Niveau de carburant	Un quart
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

appareil de diagnostic détecté des défauts
véhicule a déjà subi un choc AV
présence de sinter important au niveau de la structure de la carrosserie (plusieurs éléments malfaçon)
contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont
partie mécanique rein à signaler

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : KMHL41UGHU094037 Immatriculation : 23398E6 N° Dossier : 24AB8588A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	215/60 R17,0		Standard			70%
ARG	BRIDGESTONE	215/60 R17,0		Standard		Non conforme	50%
AVD	BRIDGESTONE	215/60 R17,0		Standard			70%
ARD	NEXEN	215/60 R17,0		Standard		Déchiré	80%
Secours	NEXEN	215/60 R17,0		Standard		Crevé	70%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	JOINT DE PORTE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 17'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	LÊCHE-VITRE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	MONTANT DE PAVILLON LONG TÔLÉ	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Pavillon	PAVILLON	Oxydé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PARE-BOUE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	DOUBLE AILE AVG	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Échanger							0,00 DHS
Avant Droit	PHARE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Gauche	RÉTROVISEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	RÉTROVISEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	FEU CLIGNOTANT	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	JOINT DE PORTE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	MONTANT DE PAVILLON LONG TÔLÉ	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 17'	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Tableau de bord	INTERRUPTEUR FEUX DÉTRESSE	Non conforme	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Crevé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	BALAI ESSUIE GLACE AVG	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	POIGNÉE DE PORTE EXTÉRIEURE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	GLACE DE RÉTROVISEUR	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Pavillon	CIEL DE PAVILLON	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : KMHLC41UGHU094037 Immatriculation : 23398E6 N° Dossier : 24AB8588A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Mauvais	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique