



Date d'examen	31/07/2024	N° Dossier	24AB8240
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai Tucson	VIN	TMAJB811BPJ141213
Immatriculation	39325T6	Energie	ELECTRICITE ESSENCE
Date de MEC	23/01/2023	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	9	Couleur	MARRON
Nombre de places assises	5	Utilisation	22 920 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
présence du sintofir au niveaux du la structure de carrosserie (côté latéral ARG et l'AILE ARG sont Malfaçon)
appareil de diagnostic détecté des défauts
contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : TMAJB811BPJ141213 Immatriculation : 39325T6 N° Dossier : 24AB8240A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	MICHELIN	235/50 R19,0		Standard			60%
ARG	MICHELIN	235/50 R19,0		Standard			80%
AVD	MICHELIN	235/50 R19,0		Standard		Usé	50%
ARD	MICHELIN	235/50 R19,0		Standard			80%
Secours	Autre	135/90 R17,0		Standard			70%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 19'	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	MOULURE DE PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	BAS DE PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	CACHE BAGAGES	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : TMAJB811BPJ141213 Immatriculation : 39325T6 N° Dossier : 24AB8240A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique