



Date d'examen	30/10/2024	N° Dossier	24AC5391
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai SANTA FE	VIN	KMHS381HGNU422602
Immatriculation	18237T6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	21/03/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	9	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	7	Utilisation	51 888 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule a déjà subi un choc léger côté AV
véhicule est déjà réparé et refait en peinture
témoin pression des pneus reste allumé
carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : KMHS381HGNU422602 Immatriculation : 18237T6 N° Dossier : 24AC5391A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	CONTINENTAL	235/55 R19,0		Standard		Usé	20%
ARG	CONTINENTAL	235/55 R19,0		Standard			70%
AVD	CONTINENTAL	235/55 R19,0		Standard		Usé	20%
ARD	CONTINENTAL	235/55 R19,0		Standard			70%
Secours	CONTINENTAL	235/55 R19,0		Standard			80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	MOULURE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CROUME DE PARE-CHOCS AV	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Accessoires	PLAQUE D'IDENTIFICATION (VIN)	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS







































































Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : KMHS381HGNU422602 Immatriculation : 18237T6 N° Dossier : 24AC5391A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État			
Double des clés	Non				
Clé mains-libres	Oui	Bon			
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon			
Radio	Oui	Bon			
Climatisation	Oui	Bon			
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon			
GPS	Non				
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais			
Alarme	Non				
ABS-ESP	Oui	Bon			
Antibrouillards	Non				
Optiques Xénon	Non				
Feux de jour	Oui	Bon			
Jantes aluminium	Oui	Bon			
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon			
Trousse de 1ers soins	Non				
Triangle	Non				
Outils de bord	Oui	Bon			
Lampes autonomes	Non				
Vitres surteintées	Non				
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon			
Barres de toit	Oui	Bon			
Attelage	Oui	Bon			
	Non				

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique