



Date d'examen	25/01/2024	N° Dossier	24AA2009
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	BMW X5	VIN	WBAKT410600U28190
Immatriculation	86356H6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	17/10/2016	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	BLEU
Nombre de places assises	5	Utilisation	119 017 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà subi un choc AR & AV
 présence de sinter important au niveaux de la structure carrosserie plusieurs élément malfaçon mal réparé
 présence de soudage important au niveau d'entre du porte ARD ,jupe AR ,pavillon "malfaçon mal répare"
 présence bruit au niveau du moteur
 véhicule en mauvaise état

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : WBAKT410600U28190 Immatriculation : 86356H6 N° Dossier : 24AA2009A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	GOODYEAR	255/55 R18,0		Standard		Usé	80%
ARG	GOODYEAR	255/55 R18,0		Standard		Usé	30%
AVD	GOODYEAR	255/55 R18,0		Standard			70%
ARD	GOODYEAR	255/55 R18,0		Standard		Usé	30%
Secours	Autre	255/55 R18,0		Standard		Non conforme	80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Droit	PHARE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	SUPPORT DE PLASTIC AVD	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	ENTRÉE DE PORTE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Pavillon	PAVILLON	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière	JUPE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	ENTRÉE DE PORTE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	JANTE ALLIAGE 18'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PLANCHER AR	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	RENFORT DE PARE-CHOCS	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WBAKT410600U28190

Immatriculation :

86356H6

N° Dossier :

24AA2009A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique