



Date d'examen	18/09/2024	N° Dossier	24AC1944
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	BMW X3	VIN	WBATX110X09C09027
Immatriculation	84053E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	09/10/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	53 273 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont  
véhicule est sale à l'extérieur

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert



VIN : WBATX110X09C09027 Immatriculation : 84053E6 N° Dossier : 24AC1944A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	MICHELIN	245/50 R19,0		Standard			60%
ARG	MICHELIN	245/50 R19,0		Standard			70%
AVD	MICHELIN	245/50 R19,0		Standard			60%
ARD	MICHELIN	245/50 R19,0		Standard			70%
Secours	<i>Non Equipée</i>						

### Dommmages Facturables

Localisation	Designation	Dommmage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peintur e	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Gauche	RÉTROVISEUR	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	CHARNIÈRE DE PORTE	Non conforme	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : WBATX110X09C09027 Immatriculation : 84053E6 N° Dossier : 24AC1944A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Oui	Bon	●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Oui	Bon	●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Non		●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique