



Date d'examen	22/05/2024	N° Dossier	24AB1602
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai SANTA FE	VIN	KMHS381HGPU428126
Immatriculation	96683A48	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	22/08/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	9	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	7	Utilisation	46 335 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà refait un retouche de peinture
témoin détecteur de sous gonflage reste allumé
contrôle de soubassement impossible "le pont non conforme"
partie mécanique rein a SIGNALER
carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : KMHS381HGPU428126 Immatriculation : 96683A48 N° Dossier : 24AB1602A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	CONTINENTAL	255/45 R20,0		Standard		Usé	50%
ARG	CONTINENTAL	255/45 R20,0		Standard			80%
AVD	CONTINENTAL	255/45 R20,0		Standard		Dégonflé	80%
ARD	CONTINENTAL	255/45 R20,0		Standard			80%
Secours	Autre	255/45 R20,0		Standard			80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 20'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	ENJOLIVEUR DE PARCHOC AVD	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Impact	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : KMHS381HGPU428126 Immatriculation : 96683A48 N° Dossier : 24AB1602A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique