



Date d'examen	08/11/2024	N° Dossier	24AC6247
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Opel MOKKA	VIN	VXKUDYHSKNW060621
Immatriculation	11820A79	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	06/01/2023	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	30 133 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà refait en peinture
appareil de diagnostic détecté des défauts
carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : VXKUDYHSKNW060621 Immatriculation : 11820A79 N° Dossier : 24AC6247A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard			60%
ARG	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard			80%
AVD	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard			60%
ARD	CONTINENTAL	215/65 R16,0		Standard			60%
Secours	CONTINENTAL	125/85 R16,0		Standard			70%

Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	CAMÉRA	Non conforme	Régler							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VXXUDYHSKNW060621 Immatriculation : 11820A79 N° Dossier : 24AC6247A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Mauvais	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique