



Date d'examen	09/08/2024	N° Dossier	24AB9084
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai Tucson	VIN	TMAJ3817GLJ961282
Immatriculation	53695A56	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	01/10/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BEIGE
Nombre de places assises	5	Utilisation	113 031 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

expertise suspendue:

kilométrage est modifié

véhicule est déjà réparé et refait en peinture (plusieurs éléments)

présence de fumage et bruit au niveau du moteur

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : TMAJ3817GLJ961282 Immatriculation : 53695A56 N° Dossier : 24AB9084A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	CONTINENTAL	245/45 R19,0		Standard		Usé	40%
ARG	CONTINENTAL	245/45 R19,0		Standard		Usé	20%
AVD	CONTINENTAL	245/45 R19,0		Standard		Usé	50%
ARD	CONTINENTAL	245/45 R19,0		Standard		Usé	25%
Secours	BRIDGESTONE	245/45 R19,0		Standard		Usé	10%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	COMENDE BOUTON DE FREIN À MAIN	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Tableau de bord	ALLUME CIGARE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	ENTRÉE DE PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Accessoires	PLAQUE D'IDENTIFICATION (VIN)	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	JANTE ALLIAGE 19'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PARE-BOUE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MOULURE DE CALANDRE	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	ENTRÉE DE PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 19'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 19'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	JANTE ALLIAGE 19'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	MONTANT DE PAVILLON LONG TÔLÉ	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : TMAJ3817GLJ961282 Immatriculation : 53695A56 N° Dossier : 24AB9084A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique