



Date d'examen	07/11/2024	N° Dossier	24AC6197
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Renault clio	VIN	VF1RJA00268872019
Immatriculation	19480T6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	06/04/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	61 874 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

appareil de diagnostic détecté des défauts  
véhicule est déjà réparé et refait en peinture

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert



VIN : VF1RJA00268872019 Immatriculation : 19480T6 N° Dossier : 24AC6197A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	DUNLOP	185/65 R15,0		Standard			80%
ARG	CONTINENTAL	185/65 R15,0		Standard			50%
AVD	DUNLOP	185/65 R15,0		Standard			80%
ARD	CONTINENTAL	185/65 R15,0		Standard		Usé	40%
Secours	Autre	185/65 R15,0		Standard			60%

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 15'	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	ENTRÉE DE PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	ENTRÉE DE PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	FILTRE À HUILE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	RADAR DE PROXIMITÉ	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : VF1RJA00268872019 Immatriculation : 19480T6 N° Dossier : 24AC6197A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique