



Date d'examen	28/09/2024	N° Dossier	24AC2722
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen		Référence mandant	
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	
Dénomination commerciale	Citroën C5	VIN	VR7AJEHZLNKL108758
Immatriculation	38221B15	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	17/06/2020	Motorisation	
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	102 539 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique			

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
 appareil de diagnostic détecté des défauts
 témoin détecteur de sous gonflage reste allumé
 véhicule est sale à l'extérieur

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : VR7AJEHZNLK108758 Immatriculation : 38221B15 N° Dossier : 24AC2722A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	MICHELIN	235/55 R18,0		Standard		Usé	20%
ARG	MICHELIN	235/55 R18,0		Standard		Non conforme	70%
AVD	MICHELIN	235/55 R18,0		Standard		Usé	20%
ARD	MICHELIN	235/55 R18,0		Standard		Non conforme	60%
Secours	MICHELIN	135/80 R18,0		Standard		Non conforme	80%

Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 18'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 18'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	MOULURE D'AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VR7AJEHZNL108758 Immatriculation : 38221B15 N° Dossier : 24AC2722A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique