



Date d'examen	03/01/2024	N° Dossier	24AA0220
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen		Référence mandant	
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	
Dénomination commerciale	Opel CORSA	VIN	VXKUBYHTKN4105777
Immatriculation	19968T6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	22/03/2022	Motorisation	DIESEL
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BORDEAUX
Nombre de places assises	5	Utilisation	64 807 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique			

Commentaires de l'expert

Véhicule est déjà subi un petite choc AV et choc AR
Véhicule est déjà réparé et refait en peinture
Témoin de sous gonflage resté allumé
Appareil de diagnostic détecté des défauts

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	16 742,26 DHS
Montant HT des dommages facturables :	16 742,26 DHS
Montant HT des dommages facturés :	16 742,26 DHS

Total M.O.	2 040,00 DHS
Total Pièce(s)	12 037,26 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	2 665,00 DHS
Total H.T.	16 742,26 DHS
Montant TVA	3 348,45 DHS
Total T.T.C.	20 090,71 DHS

L'expert





VIN : VXKUBYHTKN4105777 Immatriculation : 19968T6 N° Dossier : 24AA0220A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	PETLAS	195/55 R16,0		Standard		Usé	70%
ARG	CONTINENTAL	195/55 R16,0		Standard			70%
AVD	PETLAS	195/55 R16,0		Standard		Usé	70%
ARD	CONTINENTAL	195/55 R16,0		Standard		Usé	40%
Secours	CONTINENTAL	195/55 R16,0		Standard			60%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1	6 141,41				6 141,41 DHS
Avant	CALANDRE	Cassé	Échanger		1	1 788,33				1 788,33 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1	995,49				995,49 DHS
Avant Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1	742,50				742,50 DHS
Avant Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1	742,50				742,50 DHS
Arrière Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1	742,50				742,50 DHS
Droit	CRIC	Manquant	Échanger		1	400,00				400,00 DHS
Avant Droit	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1	264,53				264,53 DHS
Habitacle	CLÉ DE ROUE	Manquant	Échanger		1	220,00				220,00 DHS
Gauche	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer				2,50	1,00		505,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer				2,50	1,00		505,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer				2,00	1,50		547,50 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer				2,00	1,50		547,50 DHS
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer				1,50	1,50		487,50 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer				1,50	1,50		487,50 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer				1,50	1,50		487,50 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Rayé	Réparer				1,50	1,50		487,50 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer				1,00	1,00		325,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer				1,00	1,00		325,00 DHS

Total Facturés : 16 742,26 DHS



VIN : VXKUBYHTKN4105777 Immatriculation : 19968T6 N° Dossier : 24AA0220A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Non		●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique