



Date d'examen	31/10/2024	N° Dossier	24AC5575
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Renault CAPTUR	VIN	VF1RJB00467071099
Immatriculation	94304E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	11/03/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	109 678 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

appareil de diagnostic détecté des défauts
véhicule est sale

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : VF1RJB00467071099 Immatriculation : 94304E6 N° Dossier : 24AC5575A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	215/60 R17,0		Standard			80%
ARG	HANKOOK	215/60 R17,0		Standard			60%
AVD	BRIDGESTONE	215/60 R17,0		Standard			80%
ARD	HANKOOK	215/60 R17,0		Standard			60%
Secours	HANKOOK	145/90 R16,0		Standard			80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	MOULURE DE PORTE	Enfoncé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Gauche	RÉTROVISEUR	Malfaçon	Régler							0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	ENJOLIVEUR 17"	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	MOULURE D'AILE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	RADAR DE PROXIMITÉ	Non conforme	Réparer							0,00 DHS
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VF1RJB00467071099 Immatriculation : 94304E6 N° Dossier : 24AC5575A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique