



Date d'examen	26/12/2024	N° Dossier	24AD0749
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai Accent	VIN	MALC741FBPM342645
Immatriculation	57724A56	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	_____	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	_____	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	87 609 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
présence de fuite d'huile au niveau du turbo
carte grise introuvable

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : MALC741FBPM342645 Immatriculation : 57724A56 N° Dossier : 24AD0749A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard		Usé	5%
ARG	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard		Usé	0%
AVD	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard		Usé	40%
ARD	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard		Usé	0%
Secours	BRIDGESTONE	185/65 R15,0		Standard		Usé	50%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PNEU 15'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE COMPOSITE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 15'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CAPOT	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PHARE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 15'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 15'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	TURBO COMPRESSEUR	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	SPOILER	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : MALC741FBPM342645 Immatriculation : 57724A56 N° Dossier : 24AD0749A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique