



Date d'examen	05/01/2024	N° Dossier	24AA0391
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	BMW 520 D	VIN	WBAFW11040D264986
Immatriculation	19668H6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	21/11/2013	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	BLEU
Nombre de places assises	5	Utilisation	197 586 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Vide
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
contrôle de soubassement impossible le pont non conforme
appareil de diagnostic détecté des défaut

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	16 570,67 DHS
Montant HT des dommages facturables :	16 570,67 DHS
Montant HT des dommages facturés :	16 570,67 DHS

Total M.O.	2 160,00 DHS
Total Pièce(s)	12 053,17 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	2 357,50 DHS
Total H.T.	16 570,67 DHS
Montant TVA	3 314,13 DHS
Total T.T.C.	19 884,80 DHS

L'expert





VIN : WBAFW11040D264986 Immatriculation : 19668H6 N° Dossier : 24AA0391A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	PIRELLI	225/55 R17,0		Standard			80%
ARG	PIRELLI	225/55 R17,0		Standard			80%
AVD	PIRELLI	225/55 R17,0		Standard			80%
ARD	PIRELLI	225/55 R17,0		Standard			80%
Secours	<i>Non Equipée</i>						

Dommmages Facturables

Localisation	Designation	Dommmage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Tableau de bord	AÉRATEUR	Malfaçon	Échanger		1	2 614,16				2 614,16 DHS
Avant	CALANDRE	Rayé	Échanger		1	2 325,00				2 325,00 DHS
Avant	ANTIBROUILLARD D	Malfaçon	Échanger		1	1 864,50				1 864,50 DHS
Avant Gauche	MIROIR DE PARE-SOLEIL	Cassé	Échanger		1	1 678,33				1 678,33 DHS
Arrière Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1	974,66				974,66 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1	956,66				956,66 DHS
Avant Gauche	BOTON AVG	Manquant	Échanger		1	852,35				852,35 DHS
Habitacle	CENDRIER	Cassé	Échanger		1	420,33				420,33 DHS
Droit	CACHE DE SOUBASSEMENT ARD	Cassé	Échanger		1	367,18				367,18 DHS
Avant Gauche	SIÈGE	Déchiré	Réparer				3,50			420,00 DHS
Avant Droit	SIÈGE	Déchiré	Réparer				3,50			420,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer				3,00			360,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer				2,00	2,00		650,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer				1,50	2,00		590,00 DHS
Avant	CAPOT	Impact	Réparer				1,50	2,00		590,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer				1,00	1,50		427,50 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer				1,00	2,00		530,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer				1,00	2,00		530,00 DHS

Total Facturés : 16 570,67 DHS



VIN : WBAFW11040D264986 Immatriculation : 19668H6 N° Dossier : 24AA0391A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Non		●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique