

## Rapport d'expertise Expertise VO





Date d'examen Exécutant Lieu d'examen

30/03/2023

ABDELHAMID.GHERABI

**MAROC** 

Référence mandant

Client

N° Dossier

Mandant

23AA4817 Global OCCAZ

Véhicule

Type de véhicule

Dénomination commerciale

VΡ

24557-E-6

15/03/2018

JEEP GRAND CHEROKEE

Finition

Energie

Couleur

Motorisation

Boite de vitesse

VIN

**GRAND CHEROKEE 3.0 CRD** 

**OVERLAND** 

1C4RJFCM5FC189015

GAZ-OIL diesel BVA7 **BLEU** 132 421 KM

Immatriculation Date de MEC

CONDUITE INTERIEURE Genre Puissance (cv fiscaux) 5 Nombre de places assises

Type de peinture Autre Contrôle d'utilisation Compteur

Échéance contrôle Technique

Utilisation Niveau de carburant

Vide

### Commentaires de l'expert

- véhicule refait en peinture
- Manque carte grise
- Non disponibilité du pont ( contrôle de soubassement impossible )
- -Genre: Station wagon.
- Manque double clé

## Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés : 16 749,16 DHS

Montant HT des dommages facturables : 16 749,16 DHS

Montant HT des dommages facturés : 16 749,16 DHS

360,00 DHS Total M.O. Total Pièce(s) 15 689,16 DHS Total Forfait 0,00 DHS **Total Peinture** 700,00 DHS Total H.T. 16 749,16 DHS 3 349,83 DHS Montant TVA Total T.T.C. 20 098,99 DHS

L'expert





# Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: 1C4RJFCM5FC189015 Immatriculation: 24557-E-6 N° Dossier: 23AA4817A0

## Examen

#### **Pneumatiques**

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Dommage	Usure
AVG	NEXEN	265/50 R20,0		Standard		
ARG	NEXEN	265/50 R20,0		Standard		
AVD	NEXEN	265/50 R20,0		Standard		
ARD	NEXEN	265/50 R20,0		Standard		
Secours	Autre	265/50 R20,0		Standard		

**Dommages Facturables** 

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peintur e	Total HT
Avant	BAS DE PARE CHOC AVANT CHROME	Usé	Échanger	1	3 148,00			3 148,00 DHS
Accessoires	PLAQUE D'IDENTIFICATION (VIN)	Usé	Échanger	1	3 000,00			3 000,00 DHS
Arrière	BAGUETTE CHROMÉ AR	Déformé	Échanger	1	2 815,32			2 815,32 DHS
Avant	BAS DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger	1	2 795,63			2 795,63 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE AV	Manquant	Échanger	1	1 874,65			1 874,65 DHS
Avant Droit	MOULURE D'AILE	Manquant	Échanger	1	1 468,61			1 468,61 DHS
Arrière	MONOGRAMME DE HAYON/MALLE	Manquant	Échanger	1	586,95			586,95 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer			2,00	2,00	640,00 DHS
Avant Droit	POIGNÉE DE PORTE EXTÉRIEURE	Usé	Réparer			1,00		120,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Lustrer				1,50	300,00 DHS

Total Facturés: 16 749,16 DHS



# Rapport d'expertise Expertise VO





VIN: 1C4RJFCM5FC189015 Immatriculation: 24557-E-6 N° Dossier: 23AA4817A0

# Mécanique & essai

#### Équipements

Libellé	Équipé?		•	•
Double des clés	Non			
Clé mains-libres	Non			
Carnet d'entretien (Pochette)	Non			
Radio	Oui	Bon	•	
Climatisation	Oui	Bon	•	
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	•	
GPS	Oui	Bon	•	
Détecteur de sous-gonflage	Non			
Alarme	Non			
ABS-ESP	Oui	Bon	•	
Antibrouillards	Oui	Bon	•	
Optiques Xénon	Non			
Feux de jour	Oui	Bon	•	
Jantes aluminium	Oui	Bon	•	
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	•	
Trousse de 1ers soins	Non			
Triangle	Non			
Outillage de bord	Oui	Bon	•	
Lampes autonomes	Non			
Vitres surteintées	Non			
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	•	
Barres de toit	Oui	Bon	•	
Attelage	Non			
	Non			

Réaliser l'examen dynamique Réaliser l'examen statique