



Date d'examen	05/09/2024	N° Dossier	24AC1184
Exécutant	ILYASS TALEB	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen		Référence mandant	
		Client	Globale OCCAZ

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	
Dénomination commerciale	Kia Picanto	VIN	KNAB2511ANT898301
Immatriculation	15734T6	Energie	ESSENCE
Date de MEC	17/02/2022	Motorisation	
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM5
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	77 692 KM
Type de peinture	Métal Vernis	Niveau de carburant	Vide
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique			

Commentaires de l'expert

-Pont non disponible, contrôle de soubassement impossible.

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : KNAB2511ANT898301 Immatriculation : 15734T6 N° Dossier : 24AC1184A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	Autre	175/65 R14,0		Standard		Usé	0%
ARG	HANKOOK	175/65 R14,0		Standard			75%
AVD	Autre	175/65 R14,0		Standard		Usé	0%
ARD	BRIDGESTONE	175/65 R14,0		Standard			80%
Secours	Autre	115/70 R15,0		Standard			50%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 14'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	ENTRÉE DE PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 14'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	ENTRÉE DE PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	ALLUME CIGARE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : KNAB2511ANT898301

Immatriculation :

15734T6

N° Dossier :

24AC1184A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Non		●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Non		●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique