



Date d'examen	22/07/2024	N° Dossier	24AB7394
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Hyundai Tucson	VIN	TMAJB81AGNJ098841
Immatriculation	16095A58	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	06/08/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	145 947 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

appareil de diagnostic détecté des défauts
contrôle de soubassement impossible, non disponibilité du pont
carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : TMAJB81AGNJ098841 Immatriculation : 16095A58 N° Dossier : 24AB7394A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	Autre	235/55 R18,0		Standard		Non conforme	80%
ARG	NEXEN	235/55 R18,0		Standard		Usé	30%
AVD	Autre	235/55 R18,0		Standard		Non conforme	80%
ARD	NEXEN	235/55 R18,0		Standard		Usé	30%
Secours	NEXEN	235/55 R18,0		Standard			90%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	PARE-BRISE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	MOULURE D'AILE	Déformé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 18'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 18'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Déformé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Impact	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : TMAJB81AGNJ098841 Immatriculation : 16095A58 N° Dossier : 24AB7394A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique