



Date d'examen	05/09/2024	N° Dossier	24AC1129
Exécutant	ILYASS TALEB	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	MAROC	Référence mandant	
		Client	GLOBAL OCCAZ

### Véhicule

Type de véhicule	VP		
Dénomination commerciale	Hyundai TUCSON 1.6 CRDI	Finition	1.6 CRDI 136 7DCT PERMIUM
Immatriculation	53636-A-57	VIN	TMAJB811BPJ212638
Date de MEC	25/12/2023	Energie	ELECTRICITE ESSENCE
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Motorisation	Hybride
Puissance (cv fiscaux)	9	Boite de vitesse	BVA7
Nombre de places assises	5	Couleur	BLEU
Type de peinture	Métal Vernis	Utilisation	12 574 KM
Contrôle d'utilisation	Compteur	Niveau de carburant	Un quart
Échéance contrôle Technique			

### Commentaires de l'expert

- Les housses équipé par le client.
- Pont Non disponible.
- Carte grise barrée.

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert





VIN : TMAJB811BPJ212638 Immatriculation : 53636-A-57 N° Dossier : 24AC1129A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	MICHELIN	235/50 R19,0		Standard		Déchiré	80%
ARG	MICHELIN	235/50 R19,0		Standard			80%
AVD	MICHELIN	235/50 R19,0		Standard			85%
ARD	MICHELIN	235/50 R19,0		Standard			85%
Secours	MICHELIN	135/90 R17,0		Standard			N

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	PNEU 19'	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	BAS DE PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	EXTENSION D'AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Droit	JANTE ALLIAGE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : TMAJB811BPJ212638 Immatriculation : 53636-A-57 N° Dossier : 24AC1129A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Oui	Bon	●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique