



Date d'examen	02/01/2025	N° Dossier	25AA0071
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Kia PICANTO	VIN	KNAB2511BNT867987
Immatriculation	9769A70	Energie	ESSENCE
Date de MEC	29/11/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	80 030 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule a déjà subi un choc léger côté AV AR
véhicule est déjà réparé et refait en peinture (plusieurs élément malfaçon et male réparé)
carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : KNAB2511BNT867987 Immatriculation : 9769A70 N° Dossier : 25AA0071A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	Autre	175/65 R14,0		Standard			70%
ARG	NEXEN	175/65 R14,0		Standard		Usé	30%
AVD	NEXEN	175/65 R14,0		Standard			70%
ARD	NEXEN	175/65 R14,0		Standard		Usé	30%
Secours	NEXEN	115/70 R15,0		Standard			N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	JOINT DE PORTE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 14'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Gauche	BAS DE CAISSE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	DOUBLEUR AVG	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Droit	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 14'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Pavillon	PAVILLON	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	CAMÉRA	Non conforme	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PLANCHER AR	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : KNAB2511BNT867987

Immatriculation :

9769A70

N° Dossier :

25AA0071A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Mauvais	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique