



Date d'examen	05/12/2024	N° Dossier	24AC8588
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Ford Focus	VIN	WF05XXGCC5JT23606
Immatriculation	45067A10	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	14/01/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	167 311 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
présence de bruit au niveau de moteur
présence de fuite d'huile au niveau de boîte de vitesse
carte grise barée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : WF05XXGCC5JT23606 Immatriculation : 45067A10 N° Dossier : 24AC8588A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	MICHELIN	205/55 R16,0		Standard		Usé	30%
ARG	MICHELIN	205/55 R16,0		Standard		Usé	30%
AVD	MICHELIN	205/55 R16,0		Standard		Usé	40%
ARD	MICHELIN	205/55 R16,0		Standard		Usé	30%
Secours	Autre	125/70 R16,0		Standard		Non conforme	70%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	BOITE DE VITESSES	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant	DÉFLECTEUR DU PARE-CHOCS AV	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PLANCHER AR	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	CACHE MOYEU	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MOULURE DE CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CALANDRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	CATADIOPTRE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	FEU	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	SIÈGE	Déchiré	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WF05XXGCC5JT23606 Immatriculation : 45067A10 N° Dossier : 24AC8588A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique