



Date d'examen	23/12/2024	N° Dossier	24AD0357
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Renault clio	VIN	VF1RJA00068333222
Immatriculation	13663T6	Energie	ESSENCE
Date de MEC	06/01/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BLEU
Nombre de places assises	5	Utilisation	85 385 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

carte grise barrée
véhicule est déjà réparé et refait en peinture

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : VF1RJA00068333222 Immatriculation : 13663T6 N° Dossier : 24AD0357A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	Autre	195/55 R16,0		Standard		Usé	10%
ARG	MATADOR	195/55 R16,0		Standard		Usé	10%
AVD	MICHELIN	195/55 R16,0		Standard		Usé	10%
ARD	CONTINENTAL	195/55 R16,0		Standard		Usé	70%
Secours	CONTINENTAL	195/55 R16,0		Standard			80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	COMPTEUR AVG	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Gauche	BAS DE CAISSE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Gauche	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Habitacle	CLÉ DE ROUE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PHARE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Impact	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VF1RJA00068333222 Immatriculation : 13663T6 N° Dossier : 24AD0357A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique