



Date d'examen	28/02/2024	N° Dossier	24AA4826
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

### Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Volkswagen TOUAREG	VIN	WVGEP9BP5GD009291
Immatriculation	60449E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	11/07/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	12	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	202 172 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

### Commentaires de l'expert

Carte grise barré.  
Véhicule est déjà subi un petit choc côté AV.  
Véhicule est déjà réparé est refait en peinture.  
Présence du sintofir au niveau de la carrosserie porte ARD malle façon malle réparé.  
Contrôle de soubassement impossible le pont non conforme.

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
<b>Total H.T.</b>	<b>0,00 DHS</b>
Montant TVA	0,00 DHS
<b>Total T.T.C.</b>	<b>0,00 DHS</b>

L'expert





VIN : WVGE9BP5GD009291 Immatriculation : 60449E6 N° Dossier : 24AA4826A0

## Examen

### Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	MICHELIN	255/55 R18,0		Standard		Non conforme	80%
ARG	BRIDGESTONE	255/55 R18,0		Standard		Usé	5%
AVD	MICHELIN	255/55 R18,0		Standard		Non conforme	50%
ARD	BRIDGESTONE	255/55 R18,0		Standard		Usé	5%
Secours	Autre	255/55 R18,0		Standard			80%

### Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Droit	PNEU 18'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	TAPIS	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	JANTE ALLIAGE 18'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Droit	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Gauche	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 18'	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	CHROME DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant	CHROME DE GRILLE AV	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CACHE DU MOTEUR	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	CHROME DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : WVGE9BP5GD009291 Immatriculation : 60449E6 N° Dossier : 24AA4826A0

## Mécanique & essai

### Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique