



Date d'examen	07/11/2024	N° Dossier	24AC6078
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Dacia SANDERO	VIN	UU1DJF00X68764819
Immatriculation	23875T6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	08/04/2022	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM5
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	84 836 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

appareil de diagnostic détecté des défauts
véhicule est déjà réparé et refait en peinture
montant de pavillon côté latéral G malfaçon et mal réparé
véhicule est sale à l'extérieur

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : UU1DJF00X68764819 Immatriculation : 23875T6 N° Dossier : 24AC6078A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Usure
AVG	HANKOOK	185/65 R15,0		Standard			70%
ARG	Autre	185/65 R15,0		Standard			60%
AVD	HANKOOK	185/65 R15,0		Standard			70%
ARD	Autre	185/65 R15,0		Standard		Usé	30%
Secours	BARUM	185/65 R15,0		Standard			60%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Droit	SIÈGE	Déchiré	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	MONTANT DE PAVILLON LONG TÔLÉ	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	CORPS DE PHARE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MONOGRAMME	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 15'	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	ENJOLIVEUR 15'	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	ENJOLIVEUR 15'	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	FEU	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : UU1DJF00X68764819 Immatriculation : 23875T6 N° Dossier : 24AC6078A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Non		●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Non		●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique