



Date d'examen	17/02/2024	N° Dossier	24AA4037
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP		
Dénomination commerciale	Porsche Carrera 911 Targa Sport 2016	Finition	_____
Immatriculation	6566E6	VIN	WP0ZZZ99ZHS139697
Date de MEC	02/06/2017	Energie	ESSENCE
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Motorisation	_____
Puissance (cv fiscaux)	17	Boite de vitesse	BVA8
Nombre de places assises	4	Couleur	NOIR
Type de peinture	Autre	Utilisation	77 855 KM
Contrôle d'utilisation	Compteur	Niveau de carburant	Un quart
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
présence du sintofir au niveau de la structure de carrosserie / bas de caisse G.D malfaçon et mal réparé
contrôle de soubassement impossible le pont non conforme
appareil de diagnostic détecté un défaut
batterie a plat

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : WP0ZZZ99ZHS139697 Immatriculation : 6566E6 N° Dossier : 24AA4037A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	Autre	305/30 R20,0		Standard			80%
ARG	PIRELLI	305/30 R20,0		Standard			60%
AVD	Autre	305/30 R20,0		Standard		Dégonflé	80%
ARD	PIRELLI	305/30 R20,0		Standard			60%
Secours	<i>Non Equipée</i>						

Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	JOINT DE VITRE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	JOINT DE PORTE	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Tableau de bord	ALLUME CIGARE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Gauche	BAS DE CAISSE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PHARE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Gauche	PHARE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	DISQUE DE FREIN	Malfaçon	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WP0ZZZ99ZHS139697 Immatriculation : 6566E6 N° Dossier : 24AA4037A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Non		●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique