



|               |                  |                   |              |
|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| Date d'examen | 26/11/2024       | N° Dossier        | 24AC7831     |
| Exécutant     | Abdelhakim AFKIR | Mandant           | Global OCCAZ |
| Lieu d'examen | _____            | Référence mandant | _____        |
|               |                  | Client            | Global occaz |

### Véhicule

|                             |                     |                     |                   |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Type de véhicule            | VP                  | Finition            | _____             |
| Dénomination commerciale    | Opel OPEL CROSSLAND | VIN                 | W0V7D9EN5N4455217 |
| Immatriculation             | 41701T6             | Energie             | GAZ-OIL           |
| Date de MEC                 | 01/03/2023          | Motorisation        | _____             |
| Genre                       | CONDUITE INTERIEURE | Boite de vitesse    | BVM6              |
| Puissance (cv fiscaux)      | 6                   | Couleur             | GRIS              |
| Nombre de places assises    | 5                   | Utilisation         | 41 351 KM         |
| Type de peinture            | Autre               | Niveau de carburant | Un quart          |
| Contrôle d'utilisation      | Compteur            |                     |                   |
| Échéance contrôle Technique | _____               |                     |                   |

### Commentaires de l'expert

appareil de diagnostic détecté des défauts  
présence de fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse  
présence de bruit au niveau de moteur  
véhicule est sale à l'extérieur

### Conclusions (Montants exprimés en DHS)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Montant HT des dommages relevés :     | 0,00 DHS |
| Montant HT des dommages facturables : | 0,00 DHS |
| Montant HT des dommages facturés :    | 0,00 DHS |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Total M.O.          | 0,00 DHS        |
| Total Pièce(s)      | 0,00 DHS        |
| Total Forfait       | 0,00 DHS        |
| Total Peinture (TP) | 0,00 DHS        |
| <b>Total H.T.</b>   | <b>0,00 DHS</b> |
| Montant TVA         | 0,00 DHS        |
| <b>Total T.T.C.</b> | <b>0,00 DHS</b> |

L'expert



VIN : W0V7D9EN5N4455217 Immatriculation : 41701T6 N° Dossier : 24AC7831A0

## Examen

### Pneumatiques

| Position | Marque      | Dimensions   | Fonction | Structure | Traitement | Domage  | Usure |
|----------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|---------|-------|
| AVG      | BRIDGESTONE | 205/60 R16,0 |          | Standard  |            | Déchiré | 60%   |
| ARG      | BRIDGESTONE | 205/60 R16,0 |          | Standard  |            |         | 80%   |
| AVD      | BRIDGESTONE | 205/60 R16,0 |          | Standard  |            | Usé     | 40%   |
| ARD      | BRIDGESTONE | 205/60 R16,0 |          | Standard  |            |         | 80%   |
| Secours  | BRIDGESTONE | 125/85 R16,0 |          | Standard  |            |         | N     |

### Dommages Facturables

| Localisation  | Designation              | Domage   | Opé.     | Vêt | Qté | P.U. HT | Temps | MO Peinture | Forfait | Total HT |
|---------------|--------------------------|----------|----------|-----|-----|---------|-------|-------------|---------|----------|
| Avant Gauche  | PORTE                    | Rayé     | Réparer  |     |     |         |       |             |         | 0,00 DHS |
| Avant Gauche  | PNEU 16'                 | Déchiré  | Échanger |     | 1   |         |       |             |         | 0,00 DHS |
| Avant Gauche  | AILE                     | Rayé     | Réparer  |     |     |         |       |             |         | 0,00 DHS |
| Avant         | CAPOT                    | Enfoncé  | Réparer  |     |     |         |       |             |         | 0,00 DHS |
| Avant         | PARE-CHOCS               | Rayé     | Réparer  |     |     |         |       |             |         | 0,00 DHS |
| Avant         | PLAQUE D'IMMATRICULATION | Malfaçon | Échanger |     | 1   |         |       |             |         | 0,00 DHS |
| Avant Droit   | PNEU 16'                 | Usé      | Échanger |     | 1   |         |       |             |         | 0,00 DHS |
| Arrière Droit | PORTE                    | Impact   | Réparer  |     |     |         |       |             |         | 0,00 DHS |
| Avant Droit   | AILE                     | Impact   | Réparer  |     |     |         |       |             |         | 0,00 DHS |
| Avant         | BOITE DE VITESSES        | Malfaçon | Réparer  |     |     |         |       |             |         | 0,00 DHS |
| Avant         | SPOILER                  | Cassé    | Échanger |     | 1   |         |       |             |         | 0,00 DHS |

**Total Facturés : 0,00 DHS**



VIN : W0V7D9EN5N4455217 Immatriculation : 41701T6 N° Dossier : 24AC7831A0

## Mécanique & essai

### Équipements

| Libellé                                  | Équipé? | État | ● | ● | ● |
|--|---------|------|---|---|---|
| Double des clés                          | Non     |      | ● | ● | ● |
| Clé mains-libres                         | Non     |      | ● | ● | ● |
| Carnet d'entretien (Pochette)            | Oui     | Bon  | ● | ● | ● |
| Radio                                    | Oui     | Bon  | ● | ● | ● |
| Climatisation                            | Oui     | Bon  | ● | ● | ● |
| Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®) | Oui     | Bon  | ● | ● | ● |
| GPS                                      | Non     |      | ● | ● | ● |
| Détecteur de sous-gonflage               | Oui     | Bon  | ● | ● | ● |
| Alarme                                   | Non     |      | ● | ● | ● |
| ABS-ESP                                  | Oui     | Bon  | ● | ● | ● |
| Antibrouillards                          | Non     |      | ● | ● | ● |
| Optiques Xénon                           | Non     |      | ● | ● | ● |
| Feux de jour                             | Oui     | Bon  | ● | ● | ● |
| Jantes aluminium                         | Non     |      | ● | ● | ● |
| Caméras ou radars de proximité           | Non     |      | ● | ● | ● |
| Trousse de 1ers soins                    | Non     |      | ● | ● | ● |
| Triangle                                 | Non     |      | ● | ● | ● |
| Outils de bord                           | Oui     | Bon  | ● | ● | ● |
| Lampes autonomes                         | Non     |      | ● | ● | ● |
| Vitres surteintées                       | Non     |      | ● | ● | ● |
| Toit ouvrant ou panoramique              | Non     |      | ● | ● | ● |
| Barres de toit                           | Non     |      | ● | ● | ● |
| Attelage                                 | Oui     | Bon  | ● | ● | ● |
|  | Non     |      | ● | ● | ● |

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique