



Date d'examen	11/09/2024	N° Dossier	24AC1576
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Renault Kadjar	VIN	VF1RFE00064462710
Immatriculation	66595A55	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	07/01/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BLEU
Nombre de places assises	5	Utilisation	128 697 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà refait en peinture
carte grise barrée

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : VF1RFE00064462710 Immatriculation : 66595A55 N° Dossier : 24AC1576A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	HANKOOK	215/55 R18,0		Standard		Usé	30%
ARG	HANKOOK	215/55 R18,0		Standard		Usé	20%
AVD	HANKOOK	215/55 R18,0		Standard		Usé	30%
ARD	HANKOOK	215/55 R18,0		Standard		Usé	20%
Secours	BRIDGESTONE	215/55 R18,0		Standard			N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 18'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VF1RFE00064462710 Immatriculation : 66595A55 N° Dossier : 24AC1576A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique