



Date d'examen	25/10/2024	N° Dossier	24AC5006
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Audi A6	VIN	WAUZZZ4G4DN129146
Immatriculation	82035B8	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	06/12/2013	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	12	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	187 973 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

appareil de diagnostic détecté des défauts
présence de fuite d'huile au niveau de moteur
véhicule est déjà refait en peinture

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : WAUZZZ4G4DN129146 Immatriculation : 82035B8 N° Dossier : 24AC5006A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	DUNLOP	245/45 R18,0		Standard			70%
ARG	DUNLOP	245/45 R18,0		Standard			70%
AVD	DUNLOP	245/45 R18,0		Standard			70%
ARD	DUNLOP	245/45 R18,0		Standard			70%
Secours	DUNLOP	145/60 R20,0		Standard			N

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	INSONORISANT MOTEUR	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MOTEUR	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT ARD	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PHARE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 18'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Lustrer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	VÉRIN DE CAPOT	Non conforme	Échanger		2					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Tableau de bord	ALLUME CIGARE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WAUZZZ4G4DN129146 Immatriculation : 82035B8 N° Dossier : 24AC5006A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Non		●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique