



Date d'examen	04/01/2024	N° Dossier	24AA0329
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Opel GRANDLAND	VIN	W0VZCYHZ1L6006817
Immatriculation	65677A55	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	03/03/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVM6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	147 824 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

Carte grise est barrée.
Véhicule est déjà réparé et refait en peinture.
Contrôle de soubassement est impossible car le pont non conforme.

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	12 798,12 DHS
Montant HT des dommages facturables :	12 798,12 DHS
Montant HT des dommages facturés :	12 798,12 DHS

Total M.O.	2 400,00 DHS
Total Pièce(s)	7 118,12 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	3 280,00 DHS
Total H.T.	12 798,12 DHS
Montant TVA	2 559,62 DHS
Total T.T.C.	15 357,74 DHS

L'expert





VIN : W0VZCYHZ1L6006817 Immatriculation : 65677A55 N° Dossier : 24AA0329A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	MICHELIN	215/70 R16,0		Standard			70%
ARG	MICHELIN	215/70 R16,0		Standard			70%
AVD	MICHELIN	215/70 R16,0		Standard			70%
ARD	MICHELIN	215/70 R16,0		Standard			70%
Secours	Autre	215/70 R16,0		Standard			60%

Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Droit	MOULURE D'AILE	Rayé	Échanger		1	3 604,52				3 604,52 DHS
Habitacle	DOUBLE CLEFS	Manquant	Échanger		1	2 200,10				2 200,10 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1	1 313,50				1 313,50 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer				2,50			300,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer				2,00	2,00		650,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer				2,00	1,00		445,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Enfoncé	Réparer				2,00	1,00		445,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer				2,00	2,00		650,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Impact	Réparer				1,50	2,00		590,00 DHS
Avant Droit	AILE	Enfoncé	Réparer				1,50	1,00		385,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer				1,50	2,00		590,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer				1,50	2,00		590,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Rayé	Réparer				1,50	2,00		590,00 DHS
Arrière Gauche	MOULURE D'AILE	Rayé	Réparer				1,00	1,00		325,00 DHS
Arrière Gauche	BLOC FEU (D'AILE)	Malfaçon	Réparer				1,00			120,00 DHS

Total Facturés : 12 798,12 DHS



VIN : W0VZCYHZ1L6006817 Immatriculation : 65677A55 N° Dossier : 24AA0329A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Non		●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>équipe</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique