



Date d'examen	05/03/2024	N° Dossier	24AA5332
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Volkswagen TOUAREG	VIN	WVGEP9BP1GD007750
Immatriculation	50593A57	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	01/10/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	12	Couleur	BLANC
Nombre de places assises	5	Utilisation	148 945 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule a déjà subi un choc AV
 véhicule est déjà réparé et refait en peinture
 présence du sinterfer au niveau de la structure carrosserie "Aile ARG malfaçon et mâle réparé"
 contrôle de soubassement impossible "le pont non conforme"
 fuite d'huile au niveau du moteur AV

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : WVGE9BP1GD007750 Immatriculation : 50593A57 N° Dossier : 24AA5332A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	Autre	275/40 R21,0		Standard		Usé	40%
ARG	Autre	275/40 R21,0		Standard		Non conforme	60%
AVD	Autre	275/40 R21,0		Standard		Déchiré	30%
ARD	Autre	275/40 R21,0		Standard			60%
Secours	Autre	275/40 R21,0		Standard		Non conforme	80%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	CAMÉRA	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	SPOILER	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	GRILLE DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	BAS DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 21'	Non conforme	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 21'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 21'	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CROUME DE PARCHOC AV	Rayé	Échanger		1					0,00 DHS
Accessoires	PLAQUE D'IDENTIFICATION (VIN)	Non conforme	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MONOGRAMME	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	MOTEUR	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WVGE9BP1GD007750 Immatriculation : 50593A57 N° Dossier : 24AA5332A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Non		●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Oui	Bon	●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique