



Date d'examen	27/01/2024	N° Dossier	24AA2163
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	BMW Serie 5 520D	VIN	WBAJC31040B051207
Immatriculation	20404E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	17/01/2018	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	NOIR
Nombre de places assises	5	Utilisation	152 497 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà subi un petite choc AR
véhicule est déjà refait en peinture
check engins resté allumé
Porte ARG coincé
appareil de diagnostic détecté des défauts

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : WBAJC31040B051207 Immatriculation : 20404E6 N° Dossier : 24AA2163A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommages	Usure
AVG	PIRELLI	245/45 R16,0		Standard			60%
ARG	PIRELLI	245/45 R16,0		Standard		Usé	20%
AVD	PIRELLI	245/45 R16,0		Standard			60%
ARD	PIRELLI	245/45 R16,0		Standard			30%
Secours	<i>Non Equipée</i>						

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière	PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 16'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	JANTE ALLIAGE 16'	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant	CAPOT	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	AILE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WBAJC31040B051207 Immatriculation : 20404E6 N° Dossier : 24AA2163A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Non		●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Non		●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Non		●	●	●
Outils de bord	Non		●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Non		●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique