



Date d'examen	31/10/2024	N° Dossier	24AC5509
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Jeep JEEP	VIN	1C4BU0000LPM84777
Immatriculation	99953E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	04/06/2021	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	BLEU
Nombre de places assises	5	Utilisation	115 188 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
 check moteur et témoin de pression de pneus sont reste allumé
 carte grise barrée
 appareil de diagnostic détecté des défauts

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : 1C4BU0000LPM84777 Immatriculation : 99953E6 N° Dossier : 24AC5509A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	GOODYEAR	215/65 R16,0		Standard		Usé	20%
ARG	GOODYEAR	215/65 R16,0		Standard		Usé	20%
AVD	BRIDGESTONE	215/65 R16,0		Standard		Usé	20%
ARD	GOODYEAR	215/65 R16,0		Standard		Usé	30%
Secours	BRIDGESTONE	215/65 R16,0		Standard		Usé	10%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Arrière Gauche	DISQUE DE FREIN	Oxydé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	ANTIBROUILLARD AVD	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	PARE-BRISE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	FEU CLIGNOTANT	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 16'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	DISQUE DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Avant Droit	PLAQUETTES DE FREIN	Usé	Échanger		2					0,00 DHS
Arrière Gauche	CATADIOPTRE	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	RADAR DE PROXIMITÉ	Non conforme	Réparer							0,00 DHS












































































Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : 1C4BU0000LPM84777 Immatriculation : 99953E6 N° Dossier : 24AC5509A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État			
Double des clés	Non				
Clé mains-libres	Non				
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon			
Radio	Oui	Bon			
Climatisation	Oui	Bon			
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon			
GPS	Non				
Détecteur de sous-gonflage <i>témoin allumé</i>	Oui	Mauvais			
Alarme	Non				
ABS-ESP	Oui	Bon			
Antibrouillards	Oui	Bon			
Optiques Xénon	Non				
Feux de jour	Oui	Bon			
Jantes aluminium	Oui	Bon			
Caméras ou radars de proximité	Oui	Mauvais			
Trousse de 1ers soins	Non				
Triangle	Oui	Bon			
Outils de bord	Oui	Bon			
Lampes autonomes	Non				
Vitres surteintées	Non				
Toit ouvrant ou panoramique	Non				
Barres de toit	Non				
Attelage	Oui	Bon			
	Non				

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique