



Date d'examen	06/02/2024	N° Dossier	24AA2990
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Volkswagen TIGUAN	VIN	WVGZZZ5NZLW335965
Immatriculation	71287E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	02/01/2020	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	8	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	58 064 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

véhicule est déjà refait en peinture
 contrôle de soubassement impossible "le pont non conforme"
 partie mécanique rein a signaler
 Véhicule subi un choc en côté latéral AVG

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert





VIN : WVZZZ5NZLW335965 Immatriculation : 71287E6 N° Dossier : 24AA2990A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	HANKOOK	215/65 R17,0		Standard			80%
ARG	HANKOOK	215/65 R17,0		Standard			60%
AVD	HANKOOK	215/65 R17,0		Standard			80%
ARD	MICHELIN	215/65 R17,0		Standard			60%
Secours	Autre	215/65 R17,0		Standard			80%

Domages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant	BAS DE PARE-CHOCS	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Gauche	COQUILLE DE RÉTROVISEUR	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Avant Gauche	AILE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Gauche	RÉTROVISEUR	Malfaçon	Régler							0,00 DHS
Arrière Gauche	PORTE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Rayé	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : WVGZZZ5NZLW335965 Immatriculation : 71287E6 N° Dossier : 24AA2990A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité	Oui	Bon	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outillage de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Oui	Bon	●	●	●
Barres de toit	Oui	Bon	●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique