



Date d'examen	25/09/2024	N° Dossier	24AC2394
Exécutant	Abdelhakim AFKIR	Mandant	Global OCCAZ
Lieu d'examen	_____	Référence mandant	_____
		Client	Global occaz

Véhicule

Type de véhicule	VP	Finition	_____
Dénomination commerciale	Renault Megane	VIN	VF1RFB00X63443019
Immatriculation	64342E6	Energie	GAZ-OIL
Date de MEC	20/09/2019	Motorisation	_____
Genre	CONDUITE INTERIEURE	Boite de vitesse	BVA6
Puissance (cv fiscaux)	6	Couleur	GRIS
Nombre de places assises	5	Utilisation	159 597 KM
Type de peinture	Autre	Niveau de carburant	Un quart
Contrôle d'utilisation	Compteur		
Échéance contrôle Technique	_____		

Commentaires de l'expert

Expertise suspendue

véhicule est déjà réparé et refait en peinture
présence de sintofir au niveau de l'Aile ARG
véhicule est déjà subi un choc AR

Conclusions (Montants exprimés en DHS)

Montant HT des dommages relevés :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturables :	0,00 DHS
Montant HT des dommages facturés :	0,00 DHS

Total M.O.	0,00 DHS
Total Pièce(s)	0,00 DHS
Total Forfait	0,00 DHS
Total Peinture (TP)	0,00 DHS
Total H.T.	0,00 DHS
Montant TVA	0,00 DHS
Total T.T.C.	0,00 DHS

L'expert



VIN : VF1RFB00X63443019 Immatriculation : 64342E6 N° Dossier : 24AC2394A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Domage	Usure
AVG	BRIDGESTONE	205/50 R17,0		Standard			80%
ARG	DUNLOP	205/50 R17,0		Standard			70%
AVD	DUNLOP	205/50 R17,0		Standard		Crevé	0%
ARD	MICHELIN	205/50 R17,0		Standard		Usé	20%
Secours	Autre	205/50 R17,0		Standard		Usé	20%

Dommages Facturables

Localisation	Designation	Domage	Opé.	Vêt	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	TAPIS	Déchiré	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Gauche	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PARE-BOUE	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant Droit	PNEU 17'	Crevé	Échanger		1					0,00 DHS
Droit	RÉTROVISEUR	Rayé	Réparer							0,00 DHS
Droit	BAS DE CAISSE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	AILE	Impact	Réparer							0,00 DHS
Avant Droit	PORTE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Arrière Droit	PNEU 17'	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	PARE-CHOCS	Malfaçon	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	JUPE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière	PNEU ROUE DE SECOURS	Usé	Échanger		1					0,00 DHS
Habitacle	CLÉ DE ROUE	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	RADAR DE PROXIMITÉ	Non conforme	Réparer							0,00 DHS
Habitacle	CENDRIER	Manquant	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	CACHE DE PAVILLON	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Arrière	HAYON OU MALLE	Enfoncé	Réparer							0,00 DHS
Habitacle	COQUE DE CLEF	Cassé	Échanger		1					0,00 DHS
Avant	MOTEUR	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS
Arrière Gauche	AILE	Malfaçon	Réparer							0,00 DHS

Total Facturés : 0,00 DHS



VIN : VF1RFB00X63443019 Immatriculation : 64342E6 N° Dossier : 24AC2394A0

Mécanique & essai

Équipements

Libellé	Équipé?	État	●	●	●
Double des clés	Non		●	●	●
Clé mains-libres	Oui	Bon	●	●	●
Carnet d'entretien (Pochette)	Oui	Bon	●	●	●
Radio	Oui	Bon	●	●	●
Climatisation	Oui	Bon	●	●	●
Multimédia (Ecrans, lecteur, Bluetooth®)	Oui	Bon	●	●	●
GPS	Non		●	●	●
Détecteur de sous-gonflage	Oui	Bon	●	●	●
Alarme	Non		●	●	●
ABS-ESP	Oui	Bon	●	●	●
Antibrouillards	Oui	Bon	●	●	●
Optiques Xénon	Non		●	●	●
Feux de jour	Oui	Bon	●	●	●
Jantes aluminium	Oui	Bon	●	●	●
Caméras ou radars de proximité <i>radars</i>	Oui	Mauvais	●	●	●
Trousse de 1ers soins	Non		●	●	●
Triangle	Oui	Bon	●	●	●
Outils de bord	Oui	Bon	●	●	●
Lampes autonomes	Non		●	●	●
Vitres surteintées	Non		●	●	●
Toit ouvrant ou panoramique	Non		●	●	●
Barres de toit	Non		●	●	●
Attelage	Oui	Bon	●	●	●
	Non		●	●	●

Réaliser l'examen dynamique

Réaliser l'examen statique